

## 기아·포드·현대 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 6개사 24개 차종 75,348대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr))에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 기아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 포르쉐코리아(주), 메르세데스벤츠코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 24개 차종 75,348대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

① (기아) 모하비 26,408대는 헤드라이닝(천장을 덮는 내장 부품) 고정 부품 제조 불량으로 11월 1일부터 시정조치에 들어간다.

② (포드) 에비에이터 등 3개 차종 25,687대는 360도 카메라 시스템 소프트웨어 오류 및 후방카메라 불량으로 10월 26일부터 시정조치\*에 들어간다.

\* 리콜 시행 일자 : 에비에이터(10.26.~), 익스플로러(11.17.~), 코세어(12.8.~)

③ (현대) 파비스 등 3개 차종 16,967대는 발전기(알터네이터) 제조 불량으로 11월 7일부터 시정조치에 들어간다.

④ (비엠더블유) 740i 등 13개 차종 5,122대는 운전자지원침단조향장치가 안전기준에 부적합하여 10월 26일부터 시정조치에 들어간다.

⑤ (포르쉐) 타이칸 970대는 고전압배터리 습기 유입에 따른 화재 발생 가능성으로 11월 3일부터 시정조치에 들어간다.

⑥ (벤츠) GLC 220 d 4MATIC 등 3개 차종 194대는 견인고리 홀의 제조 불량으로 견인고리 연결이 제대로 되지 않아 안전기준에 부적합하여 10월 27일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr) / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)



## 참 고

## 리콜 대상 자동차

### □ 기아(주)

대상 자동차(모하비)	결함장치(헤드라이닝)
	 <p>헤드라이닝</p> <p>고정 브래킷</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모하비	헤드라이닝 * 헤드라이닝(천장을 덮는 내장 부품) 고정 브래킷 접착 불량으로 커튼 에어백 전개 시 브래킷이 이탈되어 탑승자가 상해를 입을 가능성	'07.11.16. ~ '13.05.24.	26,408
합 계			26,408




### □ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(에비에이터)	결함장치(360도 카메라 시스템, 후방카메라)
	 <p>&lt;360도 카메라 시스템&gt;</p> <p>&lt;후방카메라&gt;</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
에비에이터	360도 카메라 시스템, 후방카메라	'19.08.29. ~ '23.03.25.	4,826 923(미판매)
익스플로러	* 360도 카메라(어라운드 뷰) 시스템 소프트웨어 오류 및 후방카메라 불량으로 후방카메라 화면이 표시	'19.05.09. ~ '23.03.10.	16,325 969(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
코세어	되지 않아 후진 시 사고가 날 가능성	'19.07.12. ~ '22.11.18.	2,431 213(미판매)
합 계			25,687

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(파비스)	결함장치(발전기(알터네이터))
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>[엔진]</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[알터네이터]</p>  </div> </div>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
파비스	* 발전기(알터네이터) 제조 불량으로 고장 시 충전 경고등이 점등 되지 않아 운전자의 인지가 늦어져 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'22.02.22. ~ '23.04.01.	8,144 12(미판매)
마이티		'22.02.17. ~ '23.04.14.	7,324 3(미판매)
카운티		'23.03.02. ~ '23.03.30.	1,484
합 계			16,967

☐ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(740i)	결함장치(운전자지원침단조향장치 접지부)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
520i	운전자지원첨단조향장치 접지부  * 운전자지원첨단조향장치 접지 불량으로 장치 작동 시 정상적으로 작동되지 않는 안전기준 부적합	'23.06.20. ~ '23.08.29.	18 181(미판매)
523d		'23.07.12. ~ '23.07.24.	19 31(미판매)
523d xDrive		'23.06.20. ~ '23.07.25.	7 45(미판매)
530i xDrive		'23.06.19. ~ '23.08.29.	38 124(미판매)
740d xDrive		'22.10.13. ~ '23.08.30.	454 95(미판매)
740i		'22.06.20. ~ '23.06.27.	2,082 188(미판매)
740i xDrive		'23.06.19. ~ '23.08.30.	197(미판매)
750e xDrive Sedan		'23.02.09. ~ '23.08.25.	87 186(미판매)
i5 eDrive40		'23.06.29. ~ '23.08.29.	31 203(미판매)
i5 M60 xDrive		'23.06.27. ~ '23.08.29.	29 81(미판매)
i7 eDrive50		'23.06.30. ~ '23.08.30.	195(미판매)
i7 M70 xDrive		'23.07.28. ~ '23.08.29.	16(미판매)
i7 xDrive60		'23.07.01. ~ '23.08.29.	534 281(미판매)
합 계			5,122

☐ 포르쉐 코리아(주)

대상 자동차(타이칸)	결함장치(고전압배터리)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
타이칸	고전압배터리 * 고전압배터리 밀봉 불량으로 배터리 내부로 습기가 유입되고, 이로 인한 전기 합선으로 화재가 발생할 가능성	'21.06.25. ~ '23.08.08.	799 171(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			970

☐ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(GLC 220 d 4MATIC)	결함장치(견인고리)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLC 300 4MATIC Coupe	* 견인고리 홀의 제조 불량으로 견인고리 연결 시 정상 깊이까지 체결되지 않아 분리될 수 있는 안전기준 부적합	'23.03.28. ~ '23.04.27.	2(미판매)
GLC 220 d 4MATIC		'22.09.13. ~ '23.05.08.	177 11(미판매)
GLC 300 4MATIC		'22.09.29. ~ '22.11.11.	4(미판매)
합 계			194

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 기아(주)(☎ 080-200-2000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음