

 국토교통부		보도자료		 대한민국 대전환 한국판뉴딜
속도를 줄이면 사람이 보입니다 		배포일시	2021. 1. 14.(목) 총 6매(본문 3매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)	
보도일시		2021년 1월 15일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 1.15.(금) 06:00 이후 보도 가능		

혼다, 폭스바겐, 스카니아, 포드 결함시정(리콜) 실시[총 4개사 14,217대]

- 국토교통부(장관 변창흠)는 혼다코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 스카니아코리아그룹(주), 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입·판매한 총 5개 차종 14,217대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 **어코드 11,609대**는 바디컨트롤 모듈(BCM)의 소프트웨어 오류로 계기판의 각종 경고등이 오작동하고, 후진 시 후방 카메라가 작동되지 않을 가능성이 확인되었다.
 - 이는 안전기준 위반사항으로 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 **1월 18일부터** 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 **티구안 2.0 TDI 2,307대**는 브레이크 페달 연결부의 용접 불량으로 페달이 이탈되고, 이로 인해 브레이크 조작을 제대로 할 수 없어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 1월 15일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 셋째, 스카니아코리아그룹(주)에서 수입, 판매한 스카니아 트랙터 등 2개 차종 218대는 보조히터(무시동히터) 연결 배선과 인접부품과의 간섭으로 배선 피복이 벗겨지고, 이로 인해 합선 등으로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 1월 21일부터 스카니아코리아그룹(주) 공식 서비스센터에서 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 에비에이터 83대는 엔진의 동력을 뒷바퀴에 전달하는 구동축의 용접 불량으로 구동축이 파손 또는 변형이 되고, 이로 인해 뒷바퀴가 제대로 구동되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 1월 15일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 아우디폭스바겐코리아(주) (☎ 080-767-0089), 스카니아코리아그룹(주)(☎ 1588-6575), 포드세일즈서비스 코리아(유)(☎ 1600-6003)으로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참고 1

리콜 대상 자동차

제 작 사	차명(형식)	결 함장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
현대코리아(주)	어 코드(CV1)	바디컨트롤모듈(BCM) 소프트웨어	'17.08.16.~'18.09.24. '18.11.12.~'19.07.30. '19.10.10.~'19.10.21.	1,591 2,799 350
	어 코드(CV2)		'18.03.28.~'18.09.28. '18.11.14.~'19.03.05. '19.10.02.~'19.10.03.	890 370 58
	어 코드(CV3)		'17.09.22.~'18.10.08. '18.11.13.~'19.08.21. '19.09.27.~'19.10.18.	2,221 2,910 420
	소 계			11,609
	아우디폭스바겐 코리아(주)	티구안 2.0 TDI	브레이크 페달	'20.06.29.~'20.08.31.
소 계			2,307	
스카니아코리아 그룹(주)	스카니아 카고트럭	보조히터 연결 배선	'19.06.05.~'20.01.28.	97
	스카니아 트랙터		'18.06.14.~'20.01.24.	121
	소 계			218
포드세일즈서비스 코리아(유)	에비에이터	후륜 구동축	'19.08.29.~'19.09.11.	83
	소 계			83
총 계				14,217

참고 2

리콜 대상 자동차 이미지

혼다코리아(주)	
	 <p>계기판 경고등</p> <p>후방카메라 모니터</p> <p>바디컨트롤모듈(BCM)</p>
어코드	바디컨트롤모듈(BCM) 소프트웨어
아우디폭스바겐코리아(주)	
	 <p>브레이크 페달</p> <p>전면</p> <p>후면</p> <p>용접부</p>
티구안 2.0 TDI	브레이크 페달
스카니아코리아그룹(주)	
	
스카니아 트랙터	보조히터 연결 배선

포드세일즈서비스코리아(유)



에비에이터



후륜 구동축

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음