

 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2022. 4. 13.(수) / 총 8매(본문4, 참고4)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 배석주, 사무관 박근성, 심형석, 주무관 최자영, 황우관, (☎ (044) 201-3843, 4996, 4999, 3844)
보 도 일 시		2022년 4월 14일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 4. 14.(목) 06:00 이후 보도 가능	

포드 · 현대 · 혼다 · 테슬라 · 랜드로버 등 시정조치(리콜) - 총 7개사 13개 차종 54,390대 -

- 국토교통부(장관 노형욱)는 포드세일즈서비스코리아(유), 현대자동차(주), 혼다코리아(주), 테슬라코리아(유), (주)재규어랜드로버코리아, 폭스바겐 그룹코리아(주), 비엠더블유코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 **총 13개 차종 54,390대**에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 **익스플로러 19,733대**는 뒷바퀴 현가장치 내 일부 부품(후륜 서스펜션 토우링크)이 내구성 부족으로 파손되고, 이로 인해 주행 중 조향이 정상적으로 되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **4월 20일부터** 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 **넥쏘 17,682대**는 수소 감지 센서의 성능 저하로 수소가스 누출 시 경고등이 점등되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **4월 15일부터** 현대자동차(주) 서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 **어코드 하이브리드 등 5개 차종 15,323대**는 전동식 창유리 메인 스위치의 설계 결함으로 시동을 끄고 차 문을 연 후에도 창유리가 조작되는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 **4월 18일부터** 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 넷째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 **모델 S 1,290대**(판매이전 포함)는 차량 제어장치 소프트웨어 오류로 전진 방향으로 주행 시 후퇴등이 점등되는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 **4월 25일부터** 개선된 소프트웨어로 원격 자동 업데이트를 실시한다.
- 다섯째, (주)재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 **디스커버리 SD4 159대**는 저압 연료호스의 배치 불량에 의한 주변 부품과의 마찰로 연료호스가 손상되고, 이로 인한 연료 누유로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 **4월 18일부터** (주)재규어랜드로버코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 교체)를 받을 수 있다.
- 여섯째, 폭스바겐그룹코리아(주)에서 수입, 판매한 **Golf 8 2.0 GTI 80대**(판매이전)는 엔진 덮개의 고정 불량으로 엔진에서 발생하는

열과 접촉되고, 이로 인해 덮개가 녹아 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 4월 11일부터 폭스바겐그룹코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

- 마지막으로, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **K 1600 GT 등 3개 이륜 차종 123대**는 뒷바퀴 현가장치 내 일부 부품(후방 서스펜션 링크)이 내구성 부족으로 파손되고, 이로 인해 주행 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 4월 19일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), 폭스바겐그룹코리아(주)(☎ 080-767-0089), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5005)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기

위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참 고


리콜 대상 자동차

포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(익스플로러)	결함장치(후륜 서스펜션 토우링크)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
익스플로러	후륜 서스펜션 토우링크	'12.09.05. ~ '17.09.30.	19,733
합 계			19,733

현대자동차(주)

대상 자동차(넥쏘)	결함장치(수소 감지센서)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
넥쏘(FE)	수소 감지센서	'18.01.10. ~ '21.10.22.	17,682
합 계			17,682

□ 혼다코리아(주)

대상 자동차(어코드 하이브리드)	결함장치(전동식 창유리 메인 스위치)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
오딧세이	전동식 창유리 메인 스위치	'17.06.19. ~ '22.03.09.	745
어코드		'20.11.19. ~ '21.05.25. '18.03.28. ~ '19.10.03.	3,118 1,318
어코드 하이브리드		'17.09.22. ~ '22.01.26.	6,743
CR-V		'16.08.24. ~ '20.07.30.	2,108
CR-V 하이브리드		'20.11.09. ~ '22.01.20.	1,291
합 계			15,323

□ 테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델 S)	결함장치(차량 제어장치 소프트웨어)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델 S	차량 제어장치 소프트웨어	'17.01.06. ~ '20.02.05.	1,271 19(미판매)
합 계			1,290

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(디스커버리 SD4)	결함장치(저압 연료호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디스커버리 SD4	저압 연료호스	'18.10.16. ~ '19.06.27.	159
합 계			159

□ 폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(Golf 8 2.0 GTI)	결함장치(엔진 덮개)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Golf 8 2.0 GTI	엔진 덮개	'22.01.12. ~ '22.02.03.	80(미 판매)
합 계			80

□ 비엠더블유코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K 1600 GT	후방 서스펜션 링크	'19.01.07. ~ '20.05.19.	41
K 1600 GTL		'19.03.29. ~ '20.06.19.	40
K 1600 B		'18.08.29. ~ '20.06.24.	42
합 계			123

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음