

## 비엠더블유·폭스바겐 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 116개 차종 92,088대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr))에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 비엠더블유코리아(주), 폭스바겐그룹코리아(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 현대자동차(주), 스텔란티스코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 116개 차종 92,088대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (비엠더블유) 520i Luxury 등 92개 차종 69,488대는 계기판 소프트웨어 오류로 계기판 화면의 표시값이 실제값과 다를 경우 화면이 꺼져 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 7월 7일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (아우디폭스바겐) ID.4 82kwh 등 16개 차종 18,801대는 운전자지원첨단 조향장치 소프트웨어의 오류로 운전자의 장치 작동 해제 기능이 없는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 6월 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ③ (벤츠) EQS 450+ 등 3개 차종 1,557대는 구동 전동기 소프트웨어의 오류로 특정 조건에서 전력 공급이 차단될 가능성이 확인되었고, 스프린터 등 2개 차종 230대는 송풍조정 회로 내 퓨즈 배치의 부적절로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 7월 7일부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (현대) 팰리세이드 1,025대는 브레이크 진공펌프 커버의 제조 불량으로 펌프 내 진공이 제대로 형성되지 않아 제동거리가 길어질 가능성이 확인되어 7월 6일부터 시정조치에 들어간다.
- ⑤ (스텔란티스) 쥘 그랜드 체로키 L 691대는 후미등 광도가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 7월 10일부터, 쥘 그랜드 체로키 296대는 뒷바퀴 코일 스프링 조립 불량으로 주행 중 스프링이 이탈되고, 이로 인한 사고 발생 가능성이 확인되어 7월 13일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr) / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)



## 참 고

## 리콜 대상 자동차

☐ 비엠더블유코리아(주)

대 상 자 동 차(520i Luxury)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
118d	<p>계기판 소프트웨어</p> <p>* 계기판 소프트웨어 오류로 계기판 화면의 표시값이 실제값과 다를 경우 화면이 꺼져 안전에 지장을 줄 가능성</p>	'19.07.04. ~ '20.10.28.	1,625
218d Gran Coupe		'20.06.23. ~ '20.10.29.	395
220d Gran Coupe M Sport Package(HEA)		'19.11.18. ~ '20.07.06.	229
320d		'18.11.05. ~ '20.10.29.	2,662
320d Touring		'20.02.28. ~ '20.10.29.	123
320d xDrive		'18.11.12. ~ '20.10.23.	478
320i		'19.12.02. ~ '20.10.28.	2,353 9(미판매)
320i Touring		'20.02.20. ~ '20.10.27.	80 5(미판매)
330e		'20.03.02. ~ '20.10.29.	530
330i		'18.11.14. ~ '20.02.06.	835 4(미판매)
330i xDrive		'18.11.05. ~ '20.02.06.	415 1(미판매)
420d Coupe		'20.08.17. ~ '20.10.20.	59
420i Coupe		'20.07.31. ~ '20.10.29.	96
430i Coupe		'20.07.31. ~ '20.10.29.	64
520d Luxury		'19.06.27. ~ '20.06.30.	3,893
520d xDrive Luxury		'19.06.19. ~ '20.06.30.	1,859
520i		'20.06.15. ~ '20.10.29.	2,155
520i Luxury		'19.06.12. ~ '20.06.30.	6,467 69(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
523d		'20.06.15. ~ '20.10.29.	575
523d xDrive		'20.06.18. ~ '20.10.22.	332
530e		'20.06.19. ~ '20.10.29.	1,106
530e iPerformance Luxury		'19.06.13. ~ '20.06.30.	1,641
530i		'20.06.15. ~ '20.10.27.	1,496
530i Luxury		'19.06.11. ~ '20.06.30.	3,419 46(미판매)
530i xDrive		'20.06.16. ~ '20.10.29.	862
530i xDrive Luxury		'19.06.13. ~ '20.06.29.	2,103 18(미판매)
540i xDrive		'20.06.15. ~ '20.10.29.	110
540i xDrive Luxury		'19.06.25. ~ '20.06.30.	215
620d		'20.06.29. ~ '20.10.29.	241
620d Luxury		'19.06.27. ~ '20.06.30.	1,721
620d xDrive		'20.06.15. ~ '20.10.29.	108
620d xDrive Luxury		'19.07.05. ~ '20.06.29.	587
630d xDrive		'19.06.27. ~ '20.06.22. '20.06.15. ~ '20.10.28.	92 63
630i xDrive		'20.06.16. ~ '20.10.28.	706
630i xDrive Luxury		'19.07.03. ~ '20.06.30.	656
640i xDrive		'20.06.26. ~ '20.10.08.	82
640i xDrive Luxury		'19.06.11. ~ '20.06.30.	329
730d xDrive		'20.06.22. ~ '20.10.26. '19.02.14. ~ '20.06.26.	149 396
730Ld xDrive		'20.06.24. ~ '20.10.27. '18.01.30. ~ '20.06.29.	144 719
740d xDrive		'20.07.02. ~ '20.10.20. '19.03.14. ~ '20.06.29.	63 196
740i		'19.10.30. ~ '20.10.28.	303
740Ld xDrive		'19.03.07. ~ '20.01.28.	78
740Li xDrive		'19.02.27. ~ '20.10.29.	1,174
745e iPerformance		'19.04.02. ~ '20.10.28.	195
745Le iPerformance		'19.04.02. ~ '20.10.28.	265
750Li xDrive		'19.02.27. ~ '20.01.15.	67
840d xDrive Gran Coupe		'19.06.27. ~ '20.07.30.	169
840i xDrive		'18.07.09.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
840i xDrive Coupe		'19.06.17. ~ '20.09.22.	28
840i xDrive Gran Coupe		'18.10.02. ~ '20.10.29.	258
M235i xDrive Gran Coupe		'20.03.05. ~ '20.10.30.	189
M340i		'19.06.28. ~ '20.10.29.	581
M340i xDrive Touring		'20.02.28. ~ '20.10.21.	78
M5		'20.07.01. ~ '20.10.23. '19.07.01. ~ '20.06.26.	44, 10(미판매) 210
M550i xDrive		'20.06.30. ~ '20.10.27.	126
M760Li xDrive		'19.02.28. ~ '20.10.28.	138
M8 Coupe		'19.07.05. ~ '20.08.18.	36 30(미판매)
M8 Gran Coupe		'19.10.21. ~ '20.09.29.	34 30(미판매)
X3 M Competition		'20.06.04. ~ '20.11.17.	80
X3 M40i		'20.03.17. ~ '20.11.21.	137
X3 xDrive20d M Sport Package		'19.07.09. ~ '20.11.22.	2,263
X3 xDrive20i Luxury		'19.07.29. ~ '20.11.23.	1,554 1(미판매)
X3 xDrive30d		'20.08.28. ~ '20.10.23.	14
X3 xDrive30d M Sport Package		'19.07.30. ~ '20.06.25.	182
X3 xDrive30e xLine		'19.12.19. ~ '20.11.23.	561
X4 M Competition		'20.06.02. ~ '20.11.19.	62
X4 M40d		'19.08.10. ~ '20.03.26.	47
X4 M40i		'20.06.03. ~ '20.11.16.	128
X4 xDrive20d M Sport Package		'19.07.16. ~ '20.11.23.	2,375
X4 xDrive20i xLine		'19.07.30. ~ '20.11.23.	1,845 1(미판매)
X4 xDrive30d xLine		'19.07.29. ~ '20.07.17.	71
X5 M		'19.12.19. ~ '20.11.20.	78 10(미판매)
X5 M50d		'17.11.03. ~ '20.07.10.	274
X5 M50i		'19.01.29. ~ '20.11.21.	169
X5 xDrive30d		'20.07.13. ~ '20.11.21.	506
X5 xDrive30d xLine		'18.08.20. ~ '20.07.29.	3,773
X5 xDrive40d		'20.06.02. ~ '20.10.26.	141

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
X5 xDrive40i		'19.02.06. ~ '20.11.23.	900
X5 xDrive45e iPerformance		'20.06.02. ~ '20.11.15.	396
X6 M		'19.12.09. ~ '20.11.20.	111 8(미판매)
X6 M50d		'19.08.24. ~ '20.06.30.	84
X6 M50i		'20.06.02. ~ '20.11.21.	182
X6 xDrive30d		'19.07.31. ~ '20.07.30. '20.08.10. ~ '20.11.23.	1,444 452
X6 xDrive40d		'20.06.02. ~ '20.10.27.	113
X6 xDrive40i		'19.12.17. ~ '20.11.20.	828
X7 M50d		'18.12.15. ~ '20.07.10.	162
X7 M50i		'19.02.02. ~ '20.11.23.	200
X7 xDrive30d		'18.07.19. ~ '20.07.28.	1,683
X7 xDrive40d		'20.07.13. ~ '20.11.21.	231
X7 xDrive40i		'19.03.15. ~ '20.11.21.	1,044
Z4 M40i		'19.02.21. ~ '20.10.06.	179
Z4 sDrive20i		'18.11.19. ~ '20.10.28.	572 2(미판매)
합 계			69,488

☐ 폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(ID.4 82kwh)	결함장치(운전자지원첨단조향장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Arteon 8 PA 2.0 TDI	운전자지원첨단조향장치 소프트웨어	'22.08.16. ~ '23.04.04.	508 1,217(미판매)
Arteon 8 PA 2.0 TDI 4M	* 운전자지원첨단조향장치 소프트웨어의 오류로 운전자의 장치 작동 해제	'22.07.13. ~ '22.10.25.	162 19(미판매)

차명(형식)	결 함장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
Golf 8 2.0 GTI	기능이 없는 안전기준 부적합	'23.03.13. ~ '23.06.10.	154(미 판매)
Golf 8 2.0 TDI		'22.09.15. ~ '23.05.15.	668 601(미 판매)
ID.4 82kWh		'22.04.14. ~ '23.05.24.	1,280 3,565(미 판매)
Jetta 7 PA 1.5 TSI		'22.08.27. ~ '23.05.26.	1,325 1,354(미 판매)
Tiguan 2 PA 2.0 TDI		'22.08.18. ~ '23.04.19.	1,175 834(미 판매)
Tiguan 2 PA 2.0 TDI 4M		'22.08.18. ~ '23.03.01.	354 432(미 판매)
Tiguan Allspace 2 PA 2.0 TDI		'22.10.10. ~ '23.03.17.	130 45(미 판매)
Tiguan Allspace 2 PA 2.0 TSI		'22.08.18. ~ '23.04.10.	2,314 2,165(미 판매)
Q3 35 TDI Premium		'22.11.26. ~ '23.06.15.	73 87(미 판매)
Q3 35 TDI qu. Premium		'23.02.14. ~ '23.04.25.	7 75(미 판매)
Q3 40 TFSI qu. Premium		'23.03.31. ~ '23.06.17.	39(미 판매)
Q3 Sportback 35 TDI Premium		'22.11.21. ~ '23.06.16.	39 110(미 판매)
Q3 Sportback 35 TDI qu. Premium		'23.02.22. ~ '23.03.17.	48(미 판매)
Q3 Sportback 40 TFSI qu. Premium		'23.05.03. ~ '23.06.17.	21(미 판매)
합 계			18,801

☐ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(EQS 450+)	결함장치(구동전동기 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
EQS 350	구동전동기 소프트웨어	'21.09.07.	1
EQS 450+	* 구동 전동기 소프트웨어의 오류로 플러그 커넥터의 접촉 불량에 감지되는 경우 전력 공급이 차단되어 차량이 구동되지 않을 가능성	'21.03.16. ~ '22.11.24.	910
EQS 450 4MATIC		'21.12.18. ~ '22.12.16.	646

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			1,557

대상 자동차(스프린터)	결함장치(송풍조정 회로 내 퓨즈)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스프린터	송풍조정 회로 내 퓨즈	'18.04.12. ~ '19.12.02.	57
스프린터(Long)	* 송풍조정 회로 내 퓨즈 배치의 부적절로 최고 송풍 단계에서 열이 제대로 방출되지 않아 퓨즈가 과열되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성	'18.07.25. ~ '19.10.10.	173
합 계			230

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(팔리세이드)	결함장치(브레이크 진공펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
팔리세이드	브레이크 진공펌프	'23.04.28. ~ '23.05.16.	622 403(미판매)
합 계			1,025



□ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(짚 그랜드 체로키 L)	결함장치(후미등)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚 그랜드 체로키 L	후미등 * 후미등 제조 불량으로 광도가 안전 기준에 부적합	'21.06.17. ~ '21.11.03.	691
합 계			691

대상 자동차(짚 그랜드 체로키)	결함장치(뒷바퀴 코일 스프링)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚 그랜드 체로키	뒷바퀴 코일 스프링 * 뒷바퀴 코일 스프링(차량의 진동과 충격을 흡수하는 장치) 조립 불량으로 주행 중 스프링이 차체로부터 이탈되어 사고가 발생할 가능성	'22.09.29. ~ '23.03.03.	20 276(미판매)
합 계			296

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차

소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 폭스바겐 그룹 코리아(주)((폭스바겐)☎ 080-767-0089, (아우디)☎ 080-767-2834), 메르세데스 벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 스텔란티스 코리아(주)(☎ 080-365-1200)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음