


 국토교통부		<h1>보도자료</h1>	
		<b>배포일시</b>	2019. 12. 27.(금) / 총 4 매(본문 2매)
<b>담당 부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 주무관 조보인 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999)
<b>보도일시</b>		2019년 12월 30일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.30.(월) 6:00 이후 보도 가능	

## 현대자동차, 기아자동차 결함시정(리콜) 실시

[총 6개 차종 642,272대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 기아자동차(주)에서 제작 판매한 총 6개 차종 642,272대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 그랜드스타렉스(TQ) 130,140대, 포터 2(HR) 295,982대, 쏘라티 3,312대 및 마이티 내로우 3,992대는 흡기공기 제어밸브의 위치정보전달 시간설정 오류로 RPM(분당회전수)이 불안정하고 엔진 경고등이 점등될 수 있으며, 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 리콜에 들어간다.
  - 해당 차량은 12월 27일(그랜드스타렉스, 포터2), '20년 1월 17일(쏘라티, 마이티 내로우)부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(ECU 업그레이드)를 받을 수 있다.
- 둘째, 기아자동차(주)에서 제작, 판매한 ①쏘렌토(UM) 31,193대는 차간거리제어장치(SCC, Smart Cruise Control) 장착 차량으로서, 전방 보행자 인지정보 전달 통신방법 오류로 충돌방지 보조장치의 제동 기능이 작동되지 않을 가능성이 있으며, ②봉고 3(PU) 177,653대도 흡기공기 제어밸브의 위치정보전달 시간설정 오류로 RPM(분당회전수)이 불안정하고 엔진 경고등이 점등될 수 있으며, 주행 중 시동이 꺼질

가능성이 확인되어 리콜에 들어간다.

○ 해당 차량은 **12월 27일부터** 기아자동차 AUTO Q(서비스 센터 및 서비스 협력사)에서 무상으로 수리(다기능 카메라 업그레이드, ECU 업그레이드)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우\***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000, (상용)☎ 080-200-6000), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, **홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인** 할 수 있다.





이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 조보인 주무관(☎ 044-201-4999)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	그랜드스타렉스(TQ)	원동기 / ECU	'15.08.10 ~ '19.07.30	130,140
	포터 2(HR)	"	'16.08.29 ~ '19.07.24	295,982
	쏘라티	"	'15.03.09 ~ '19.12.16	3,312
	마이티 내로우	"	'15.10.26 ~ '19.11.27	3,992
	<b>소 계</b>			<b>433,426</b>
기아자동차(주)	쏘렌토(UM)	전기·전자장치 / 다기능 카메라	'19.01.23 ~ '19.12.06	31,193
	봉고 3(PU)	원동기 / ECU	'16.08.30 ~ '19.08.30	177,653
	<b>소 계</b>			<b>208,846</b>
<b>총 계</b>				<b>642,272</b>

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	 <p>포터2 운전석 시트 어단</p>   <p>ECU</p> 
포터 2(HR)	ECU
기아자동차(주)	
	 <p>쏘렌토 (UM)</p> <p>[다기능카메라, MFC]</p>
쏘렌토(UM)	다기능 카메라
	 <p>봉고3 운전석 시트 어단</p>   <p>ECU</p> 
봉고 3(PU)	ECU

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음