

 국토교통부		보 도 자 료		
		배포일시	2020. 7. 29.(수) 총 12매(본문 3매)	
담당 부서	자동차정책과	담 당 자	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)	
보 도 일 시		2020년 7월 30일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 7.30.(목) 06:00 이후 보도 가능		

포드, 한불, 벤츠, 현대, 기아 결함시정(리콜) 실시 **[총 5개사 4,725대]**

□ 국토교통부(장관 김현미)는 포드세일즈서비스코리아(유), 한불모터스(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 기아자동차(주), 현대자동차(주)에서 수입 또는 제작·판매한 **총 19개 차종 4,725대**에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

□ 첫째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 **Mondeo 2,150대**는 파워스티어링* 모터 고정 볼트의 부식·파손으로 인해 핸들이 잘 돌아가지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 핸들을 돌리는 데 소모되는 힘을 줄여주는 장치

○ 해당 차량은 **7월 31일부터** 포드세일즈서비스코리아(유) 공식서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 둘째, 한불모터스(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **Peugeot 508 2.0 BlueHDi 등 7개 차종 1,313대**는 엔진 전자제어장치(ECU)와 질소산화물 센서 간 통신 설정값 오류로 질소산화물이 정상적으로 배출됨에도 이를 비정상적으로 배출하는 것으로 잘못 인식하여 간헐적으로 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 7월 30일부터 한불모터스(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.

□ 셋째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 ①A 220 등 2개 차종 622대는 에어컨 배수 호스의 체결 불량으로 배출수가 차량의 실내 바닥으로 배출되어 전기부품의 합선 등을 일으켜 화재가 발생할 가능성 등이 확인되었고,

- ②AMG GT 63 4MATIC+ 등 6개 차종 492대는 자동차안정성제어 장치(ESP)*의 소프트웨어 오류로 자동차진로에 따른 속도의 변화 등을 인지하지 못하여 미끄러운 노면 등에서 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 차량 속도·회전·미끄럼을 스스로 감지, 브레이크와 엔진을 제어하여 사고를 방지하는 장치

- 해당 차량은 8월 7일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, 현대·기아자동차(주)에서 제작, 판매한 ①스팅어(CK) 등 2개 차종 126대는 전동식 파워스티어링(MDPS) 내부 부품인 볼스크류* 제조 공정 과정에서 볼이 정상에 비해 적게 들어가 주행 중 조향이 제대로 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 다량의 볼이 삽입되어 핸들 방향 조절을 원활하게 도와주는 부품

- 해당 차량은 7월 30일부터 기아자동차(주), 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 각각 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 진행하고 있다.

- ②쏘라티 화물 밴 22대는 최고속도제한장치가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)을 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 7월 29일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 한불모터스(주)(☎ 02-3408-1654), 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차



제 작 사	차 명 (형 식)	결 함 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
포드세일즈서비스 코리아(유)	Mondeo	파워스티어링	`14.08.03.~`16.03.21.	2,150
	소 계			2,150
한불모터스(주)	Peugeot 3008 2.0 BlueHDi	ECU 소프트웨어	`18.05.04.~`19.04.26.	284 3(미 판매)
	Peugeot 5008 2.0 BlueHDi		`18.05.16.~`19.02.23.	186
	Peugeot 508 2.0 BlueHDi		`18.08.30.~`19.04.27.	466 36(미 판매)
	Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi		`19.03.05.~`19.03.08.	4
	Citroen C5 Aircross 2.0 BlueHDi		`18.11.17.~`19.04.28.	30 4(미 판매)
	Citroen Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi		`17.12.02.~`19.06.05.	162 25(미 판매)
	DS7 Crossback 2.0 BlueHDi		`18.07.20.~`18.12.11.	63 50(미 판매)
	소 계			1,313
메르세데스-벤츠 코리아(주)	A 220	에어컨 배수 호스	`18.08.10.~`18.12.12.	618
	A 250		`18.06.21.~`18.06.25.	4
	AMG C 63	자동차안정성제어장치 (ESP) 소프트웨어	`18.06.19.~`18.07.28.	2
	AMG C 63 Cabriolet		`18.12.04.~`18.12.04.	1
	AMG GT 63 4MATIC+		`18.06.21.~`18.06.21.	1
	AMG GT 63 4MATIC+		`18.11.16.~`19.08.09.	390
	AMG GT 63 S 4MATIC+		`19.01.09.~`19.11.06.	96
	AMG GLC 63 S 4MATIC		`19.03.25.~`19.04.01.	2
	소 계			1,114
기아자동차(주)	스팅어(CK)	전동식 파워스티어링(MDPS)	`19.10.08.~`20.01.17. `17.05.15.~`19.11.11.	108
	소 계			108
현대자동차(주)	G70(IK)	전동식 파워스티어링(MDPS)	`19.10.23.~`19.11.18.	18
	쏘라티 화물 밴	최고속도제한장치	`15.10.25.~`18.09.29.	22
	소 계			40
총 계				4,725

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

포드세일즈서비스코리아(유)	
	 파워스티어링 모터
Mondeo	파워스티어링

한불모터스(주)	
	
Peugeot 508 2.0 BlueHDi	ECU 소프트웨어

메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
A 220	에어컨 배수 호스

	
<p>AMG GT 63 4MATIC+</p>	<p>자동차안정성제어장치(ESP) 소프트웨어</p>

현대·기아자동차(주)	
	
<p>스팅어(CK)</p>	<p>전 동식 파워스티어링(MDPS)</p>
	
<p>솔라티 화물 밴</p>	<p>최고속도제한장치</p>

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음