

 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		 대한민국 대전환 한국판뉴딜
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2021. 8. 10.(화) / 총 8매(본문3, 참고5)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999, 4996, 3844)
보 도 일 시		2021년 8월 11일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8. 11.(수) 06:00 이후 보도 가능	

현대, BMW, 벤츠, 랜드로버, 토요타, 혼다 결함시정(리콜) 실시[총 6개사 28,946대]

- 국토교통부(장관 노형욱)는 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 한국토요타자동차(주), 혼다코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 35개 차종 28,946대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, **현대자동차(주)**에서 제작, 판매한 **그랜드 스타렉스 10,407대**는 후방 동력전달축(프로펠러 샤프트) 연결부의 강도 부족에 의한 파손으로 후륜 주행모드 시 뒷바퀴에 동력 전달이 되지 않아 주행 중 차량이 정지할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **8월 12일부터** 현대자동차(주) 직영 서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, **비엠더블유코리아(주)**에서 수입, 판매한 **630i xDrive 등 15개 차종 5,656대**(판매이전 포함)는 브레이크 진공펌프*가 특정 상황(엔진스타트 후 즉시 끄는 경우 등)에서 오작동으로 손상되어 브레이크 페달이 무거워지고 제동거리가 길어질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 브레이크 페달 밟는 힘을 증가시키기 위해 진공을 형성시키는 장치

- 해당 차량은 8월 13일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 셋째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 C 200 등 3개 차종 4,781대는 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 장시간 공회전 시 발전기 내 부품(다이오드)이 과열되어 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 6일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
- 넷째, (주)재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 디스커버리 SD4 등 4개 차종 721대(판매이전 포함)는 배터리 접지 볼트 설치 불량으로 차량에 전원 공급이 제대로 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 6일부터 (주)재규어랜드로버코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 재 설치)를 진행하고 있다.
- 다섯째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 ①프리우스 2WD 등 2개 차종 488대는 긴급제동보조장치 소프트웨어 오류로 충돌 전 제동보조 기능이 지연되어 사고가 발생할 가능성이 확인되었고,
 - ②RAV4 201대는 연료펌프제어장치의 결함으로 장시간 주차 후 연료 압력이 낮은 상태에서 급가속을 할 경우 연료공급이 제대로 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 12일부터 한국토요타자동차(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 NBC110 등 9개 이륜차종 6,692대(판매이전 포함)는 자기인증적합조사를 실시한 결과, 후부반사기 반사성능이 자동차 안전기준에 미달되는 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)을 진행하되 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

○ 해당 차량은 8월 2일부터 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-337-9696), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255), 혼다코리아(주)(☎ 080-322-3300)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참고 1



리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	그랜드 스타렉스(TQ)	프로펠러 샤프트	'18.02.01.~'19.12.04.	10,407
	소 계			10,407
비엠더블유 코리아(주)	540i xDrive	브레이크 진공펌프	'20.06.15.~'20.10.29.	107
	540i xDrive Luxury		'19.06.25.~'20.06.30.	205
	630i xDrive		'20.06.16.~'21.06.21.	1,169 189(미 판매)
	630i xDrive Luxury		'19.07.03.~'20.06.30.	633
	640i xDrive		'20.06.26.~'21.06.18.	126 32(미 판매)
	640i xDrive Luxury		'19.06.11.~'20.06.30.	323
	745e iPerformance		'19.04.02.~'21.06.08.	334 7(미 판매)
	745Le iPerformance		'19.04.02.~'21.06.11.	397 13(미 판매)
	M340i		'19.06.28.~'21.06.25.	876 56(미 판매)
	M340i xDrive		'20.02.14.~'20.02.14.	1
	M340i xDrive Touring		'20.02.28.~'21.06.16.	137 11(미 판매)
	M440i xDrive		'20.10.19.~'21.06.17.	120 17(미 판매)
	X3 M40i		'20.03.17.~'21.06.2.	232 84(미 판매)
	X4 M40i		'20.06.03.~'21.06.17.	197 118(미 판매)
	Z4 M40i		'19.02.21.~'21.05.28.	272
소 계			5,656	
메르세데스벤츠 코리아(주)	C 200	발전기	'14.04.26.~'17.11.23.	2,308
	C 200 Coupé		'15.11.12.~'18.02.28.	1,152
	C 200 Cabriolet		'16.01.22.~'18.02.28.	1,321
	소 계			4,781
(주)재규어 랜드로버코리아	디스커버리 SD4	배터리 접지 볼트	'19.01.21.~'19.05.29.	106
	디스커버리 TD6		'19.11.04.~'20.06.26.	149
	디스커버리 SD6		'18.10.18.~'19.06.10.	229
	디스커버리 D300		'19.08.28.~'20.03.02.	236
	소 계			721

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
한국토요타 자동차(주)	프리우스 2WD	긴급제동보조장치 소프트웨어	'20.07.01.~'21.05.10.	458
	프리우스 AWD		'20.07.24.~'21.05.11.	30
	RAV4	연료펌프제어장치	'21.09.01.~'21.05.14.	201
	소 계			689
혼다코리아(주)	NBC110	후부반사기	'20.01.22.~'20.10.07.	5,280
	MSX125		'20.01.07.~'20.06.11.	192
	CRF250RLA		'20.05.26.~'20.07.29.	12
	CMX500A		'20.02.03.~'20.10.01.	352
	CBR500RA		'20.01.07.~'21.01.08.	144 16(미판매)
	CB500FA		'20.07.15.~'20.07.25.	17 15(미판매)
	CB500XA		'20.04.24.~'21.01.15.	120
	CBR650RA		'20.02.19.~'20.08.25.	320
	CB650RA		'20.02.19.~'20.08.24.	224
	소 계			6,692
총 계			28,946	

참고 2


리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	 <p style="text-align: right;">파손 가능 부위</p>
그랜드 스타렉스	프로펠러 샤프트
비엠더블유코리아(주)	
	 <p style="text-align: center;">진공 펌프</p>
630i xDrive	브레이크 진공펌프
메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
C 200	발전기

㈜재규어랜드로버코리아



디스커버리 SD4




배터리 접지 볼트

한국토요타자동차㈜




프리우스 2WD



긴급제동보조장치 소프트웨어



RAV4




연료펌프제어장치

혼다코리아(주)



NBC110



후부반사기

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음