

보도시점 : 2024. 9. 25.(수) 06:00 이후(9. 25.(수) 석간) / 배포 : 2024. 9. 24.(화)

현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 13개 차종 917,547대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차(주), 기아(주), 만트럭버스코리아(주), 스카니아코리아그룹(주)에서 제작 또는 수입·판매한 13개 차종 917,547대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (현대) 그랜저 등 5개 차종 620,349대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 9월 27일부터 시정조치에 들어가고, 그랜드스타렉스 201,393대는 엔진 내 부품 체결부 내구성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 9월 26일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (기아) 모하비 89,469대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 9월 30일부터 시정조치에 들어가고, 동일한 결함으로 스포티지 3,233대는 9월 23일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ③ (만트럭) TGS 덤프트럭 등 4개 차종 1,829대(건설기계 570대, 자동차 1,259대)는 크랭크샤프트* 메인베어링 강성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 10월 4일부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (스카니아) 스카니아 카고트럭 1,274대는 조향장치 내 연결부품(조향축과 앞바퀴를 연결하는 부품) 제조 불량으로 인한 핸들 떨림으로 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 9월 27일부터 시정조치에 들어간다.

* 엔진의 피스톤 왕복운동을 회전운동으로 변환하는 엔진의 주요 구성부품

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인 할 수 있다.

* 단, 건설기계는 제작사(만트럭버스코리아(주))(☎ 080-661-1472)에 직접 문의

담당 부서 <총괄>	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박정근 (044-201-4996)
담당 부서 <건설기계>	건설정책국 건설산업과	책임자	사무관	정미정 (044-201-3843)
		담당자	과 장	전인재 (044-201-3538)
			사무관	박문신 (044-201-4588)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로



참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(그랜저)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜저	* 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'11.01.03.~'14.10.31.	348,543
		'10.12.25.~'11.01.13.	108
쏘나타 하이브리드		'11.02.15.~'14.10.31.	41,897
싼타페		'11.12.08.~'14.10.31.	203,793
투싼		'09.03.13.~'09.12.31.	26,008
합 계			620,349

대상 자동차(그랜드스타렉스)	결함장치(엔진 내 부품 체결부)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜드스타렉스	* 엔진 내 부품 체결부의 내구성 부족으로 내부 온도가 과도하게 상승 시 단락이 발생되고 이로인해 화재가 발생할 가능성	'10.08.24. ~ '16.08.31.	201,393
합 계			201,393

□ 기아(주)

대상 자동차(모하비)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모하비	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'09.11.23. ~ '19.06.13.	89,469
스포티지		'09.05.26. ~ '10.02.01.	3,233
합 계			92,702

□ 만트럭버스코리아(주)

대상 자동차(TGS 덤프트럭)	결함장치(크랭크샤프트 베어링)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGS 덤프트럭 (TGS 37.460 8X4 BB)	크랭크샤프트 베어링 * 엔진 주요 구성품인 크랭크샤프트 베어링 강성 부족에 따라 변형·과열·소착(燒着)되어 주행 중 화재가 발생할 가능성	'16.09.30. ~ '18.06.19.	47
TGS 덤프트럭 (TGS 37.500 8X4 BB)		'16.10.04. ~ '19.01.09.	470
TGS 덤프트럭 (TGS 41.460 8X4 BB)		'16.10.04. ~ '18.06.14.	26

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGS 덤프트럭 (TGS 41.500 8X4 BB)		'16.10.05.~'18.06.14.	27
TGS 카고트럭 (TGS 26.420 6X4 BB)		'16.10.14.~'16.10.17.	1
TGS 카고트럭 (TGS 26.460 6X2.2 LL)		'17.11.09.~'17.11.14.	1
TGS 카고트럭 (TGS 26.460 6X4 BB)		'17.06.06.~'18.10.11.	51
TGS 카고트럭 (TGS 26.460 6X4 BL)		'17.01.03.~'18.12.04.	119
TGS 카고트럭 (TGS 26.460 6X6 BB)		'17.09.05.~'19.10.09.	11
TGS 카고트럭 (TGS 28.420 6X2.2 BL)		'17.01.13.~'19.01.22.	26
TGS 카고트럭 (TGS 35.460 8X4.4 BBL)		'18.04.06.~'18.07.25.	1
TGS 카고트럭 (TGS 35.460 8X4.4 BL)		'17.01.24.~'17.05.17.	13
TGS 카고트럭 (TGS 35.500 8X4.4 BL)		'16.09.19.~'19.02.04.	64
TGS 카고트럭 (TGS 44.460 10X4.6 BL)		'16.12.12.~'17.08.30.	43
TGS 카고트럭 (TGS 44.500 10X4.6 BL)		'17.01.24.~'18.10.16.	369
TGS 트랙터 (TGX 28.460 6x2.2 BLS)		'16.10.06.~'18.09.24.	76
TGS 트랙터 (TGX 28.500 6x2.2 BLS)		'16.10.07.~'19.07.31.	361
RR4 버스 (CO 26.460 E6 (460))		'16.09.30.~'18.09.14.	122
RR4 버스 (CO 26.470 E6 (470))		'19.07.05.~'19.07.31.	1
합 계			1,829

□ 스카니아코리아그룹(주)

대상 자동차(스카니아 카고트럭)	결함장치(조향장치 내 연결부품)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스카니아 카고트럭 (S540B10X4*6NA)	조향장치 내 연결부품(킹핀) * 조향장치 내 연결부품(조향축과 앞바퀴를 연결하는 부품) 제조 불량에 따라 주행 중 핸들떨림으로 안전에 지장을 줄 가능성	'20.04.28. ~ '23.03.01.	379
스카니아 카고트럭 (R500B10X4*6NA)		'17.09.01. ~ '24.05.08.	341 10(미판매)
스카니아 카고트럭 (S560B10X4*6NB)		'23.04.25. ~ '24.05.27.	252 19(미판매)
스카니아 카고트럭 (S500B10X4*6NA)		'17.05.10. ~ '20.02.28.	163
스카니아 카고트럭 (G450B10X4*6NA)		'18.05.30. ~ '23.02.28.	79
스카니아 카고트럭 (G460B10X4*6NA)		'23.02.01. ~ '24.04.19.	12 3(미판매)
스카니아 카고트럭 (S560B10X4*6NA)		'22.06.22. ~ '23.02.27.	9
스카니아 카고트럭 (R500B10X4*6NB)		'19.01.29. ~ '20.03.06.	3
스카니아 카고트럭 (G500B10X4*6NA)		'19.10.16. ~ '19.10.22.	2
스카니아 카고트럭 (S500B10X4*6NB)		'19.08.12. ~ '19.09.30.	2
합 계			1,274

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서 자동차 또는 건설기계 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알림

- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 만트럭버스코리아(주)(☎ 080-661-1472), 스카니아코리아그룹(주)(☎ 1588-6575)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음