

현대·기아·벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 24개 차종 213,792대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 현대자동차(주), 기아(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 포르쉐코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 24개 차종 213,792대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (현대) 투싼 159,212대는 방향지시등 작동 불량으로 8월 31일부터, 팰리세이드 등 4개 차종 20,455대는 전동식 오일펌프 제어장치의 제조 불량으로 9월 8일부터 시정조치에 들어가고,
 - 아반떼 HEV 19,755대는 하이브리드 통합 제어장치 소프트웨어의 오류로 9월 11일부터, 유니버스 271대는 보조 제동장치(리타더) 소프트웨어의 오류로 9월 7일부터 시정조치에 들어간다.
 - ② (기아) 셀토스 2,782대는 전동식 트렁크 지지장치의 제조 불량으로 8월 30일부터, K5 4,881대는 전동식 오일펌프 제어장치의 제조 불량으로 9월 8일부터, 그랜버드 33대는 보조 제동장치(리타더) 소프트웨어의 오류 9월 7일부터 시정조치에 들어간다.
 - ③ (벤츠) E 250 등 13개 차종 5,349대는 후방 근거리 레이더 제어장치의 소프트웨어 오류로 9월 1일부터 시정조치에 들어간다.
 - ④ (포르쉐) 카이엔 1,054대는 주차등 및 비상점멸표시등의 안전기준 부적합으로 9월 1일부터 시정조치에 들어간다.
- 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)



참 고

리콜 대상 자동차

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(투싼)	결함장치(방향지시등 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
투싼	방향지시등 제어장치 소프트웨어 * 방향지시등 제어장치(스마트 정션 박스)의 소프트웨어 오류로 좌측 방향지시등 작동 시 일시적으로 우측 방향지시등이 점멸되어 사고가 발생할 가능성	'15.03.06. ~ '18.04.03.	159,212
합 계			159,212

대상 자동차(팰리세이드)	결함장치(전동식 오일펌프 제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
팰리세이드	전동식 오일펌프 제어장치	'22.10.18. ~ '23.07.08.	17,500 603(미판매)
쏘나타	* 전동식 오일펌프 제어장치 제조 불량에 따른 전기 단락으로 화재가 발생할 가능성	'22.10.19. ~ '23.04.20.	1,522
코나(OS)		'22.11.10. ~ '22.12.09.	92

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
코나(SX2)		'22.10.04. ~ '23.07.27.	734 4(미판매)
합 계			20,455

대상 자동차(아반떼 HEV)	결함장치(하이브리드 통합 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼 HEV	하이브리드 통합 제어장치 소프트웨어 * 하이브리드 통합 제어장치 소프트웨어 오류로 전기모터(EV)모드 주행 중 운전자가 브레이크 페달에서 발을 뗄 경우 일시적 속도 증가로 인해 안전에 지장을 줄 가능성	'20.08.11. ~ '23.03.28.	19,755
합 계			19,755

대상 자동차(유니버스)	결함장치(보조 제동장치(리타더) 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
유니버스	보조 제동장치(리타더) 소프트웨어 * 보조 제동장치(리타더) 소프트웨어의 오류로 보조 제동장치 작동 시 제동 거리가 길어져 사고가 발생할 가능성	'23.02.02. ~ '23.07.05.	268 3(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			271

□ 기아(주)

대상 자동차(셀토스)	결함장치(전동식 트렁크 지지장치)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
셀 토스	전동식 트렁크 지지장치 * 전동식 트렁크 지지장치 제조 불량으로 트렁크가 열린 상태에서 지지장치가 이탈되어 이용자가 상해를 입을 가능성	'23.06.20. ~ '23.07.19.	2,779 3(미판매)
합 계			2,782

대상 자동차(K5)	결함장치(전동식 오일펌프 제어장치)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K5	전동식 오일펌프 제어장치 * 전동식 오일펌프 제어장치 제조 불량에 따른 전기 단락으로 화재가 발생할 가능성	'22.10.28. ~ '23.06.16.	4,870 11(미판매)
합 계			4,881

대상 자동차(그랜버드)	결함장치(보조 제동장치(리타더) 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜버드	보조 제동장치(리타더) 소프트웨어 * 보조 제동장치(리타더) 소프트웨어의 오류로 보조 제동장치 작동 시 제동 거리가 길어져 사고가 발생할 가능성	'23.03.29. ~ '23.07.14.	33
합 계			33

☐ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 250)	결함장치(후방 근거리 레이더 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 220 d 4MATIC	후방 근거리 레이더 제어장치 소프트웨어 * 후방 근거리 레이더 제어장치 소프트웨어 오류로 하차 경고 기능이 제대로 작동되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	'22.09.02. ~ '22.10.10.	99
E 250		'22.07.28. ~ '22.10.18.	2,089
E 300 e 4MATIC		'22.08.02. ~ '22.10.11.	545
E 450 4MATIC		'22.09.28. ~ '22.10.10.	36
AMG E 53 4MATIC+		'22.07.29. ~ '22.10.10.	214

차명(형식)	결 함장치	제 작일 자	대 상대 수
E 350 4MATIC		'22.08.19. ~ '22.10.18.	1,089
E 450 4MATIC Coupe		'22.02.08. ~ '22.02.14.	2
AMG E 53 4MATIC+ Coupe		'22.02.18.	1
E 450 4MATIC Convertible		'22.02.14. ~ '22.10.14.	46
CLS 300 d 4MATIC		'22.10.05.	1
CLS 450 4MATIC		'22.08.01. ~ '22.10.10.	717
AMG CLS 53 4MATIC+		'22.08.25. ~ '22.10.18.	154
AMG GT 43 4MATIC+		'22.08.02. ~ '22.10.06.	356
합 계			5,349

☐ 포르쉐 코리아(주)

대상 자동차(카이엔)	결함장치(게이트웨이 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카이엔	게이트웨이 소프트웨어 * 게이트웨이 소프트웨어의 오류로 주차등 및 비상점멸표시등이 일시적(게이트웨이 전원 차단 후 10초 동안)으로 작동되지 않는 안전기준 부적합	'23.03.24. ~ '23.08.11.	1,054(미판매)
합 계			1,054

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 기아주(☎ 080-200-6000), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음