

보도시점 : 2023. 11. 15.(수) 06:00 이후(11. 15.(수) 석간) / 배포 : 2023. 11. 14.(화)

벤츠 · 제이스모빌리티 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 20개 차종 10,981대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 메르세데스벤츠코리아(주), 제이스모빌리티(주), 폭스바겐그룹코리아(주), 비엠더블유코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 20개 차종 10,981대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (벤츠) E 250 등 14개 차종 9,528대는 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함에 따른 시동꺼짐 가능성으로, Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 329대는 스타터 및 발전기 연결 배선 고정 불량에 따른 화재 발생할 가능성으로 11월 14일(화)부터 각각 시정조치를 진행하고 있다.
- ② (제이스모빌리티) 이티벤 910대는 차량 하대 내측치수가 제원의 허용차 범위를 초과하는 안전기준 부적합으로 11월 20일(월)부터 시정조치한다.
- ③ (폭스바겐) 아우디 e-tron GT 등 2개 차종 73대는 고전압배터리 기밀 불량으로 수분이 유입되어 화재가 발생할 가능성으로 11월 14일(화)부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ④ (비엠더블유) R 1250 RS 등 2개 이륜 차종 141대는 주간주행등의 광도가 안전기준에 부적합하여 11월 15일(수)부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀 | 책임자 | 과 장 | 김은정 (044-201-3817) |
| | | 담당자 | 사무관 | 박균성 (044-201-3843) |
| | | | 사무관 | 박정근 (044-201-4996) |

참 고

리콜 대상 자동차

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

| 대상 자동차(E 250) | 결함장치(연료펌프 내 부품(임펠러)) |
|---|--|
|  |  |

| 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
|--------------------------|--|-------------------------|-------|
| AMG GLE 53 4MATIC+ | 연료펌프 내 부품(임펠러) * 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함으로 연료공급이 제대로 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성 | '21.11.29. ~ '22.02.28. | 126 |
| AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | | '21.07.22. ~ '21.10.27. | 74 |
| AMG C 43 4MATIC Coupe | | '21.08.17. ~ '21.10.04. | 16 |
| C 200 Coupe | | '21.09.06. ~ '22.03.21. | 147 |
| C 200 Convertible | | '21.08.09. ~ '22.03.21. | 133 |
| C 300 | | '22.02.03. ~ '22.02.28. | 238 |
| C 300 4MATIC | | '22.02.11. ~ '22.11.30. | 762 |
| E 250 | | '21.10.01. ~ '22.03.28. | 5,300 |
| S 450 4MATIC | | '22.05.06. ~ '22.05.31. | 235 |
| S 500 4MATIC | | '21.06.01. ~ '22.05.31. | 1,524 |
| S 580 e 4MATIC | | '22.05.20. ~ '22.05.31. | 3 |
| S 580 4MATIC | | '21.06.01. ~ '22.03.30. | 738 |
| AMG CLS 53 4MATIC+ | | '22.03.07. ~ '22.03.09. | 2 |
| AMG GT 43 4MATIC+ | | '21.10.28. ~ '22.03.30. | 230 |
| 합 계 | | | 9,528 |

| 대상 자동차 (Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+) | 결함장치(스타터 및 발전기 연결 배선) |
|---|--|
|  |   |

| 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
|----------------------------|---|-------------------------|------|
| Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ | 스타터 및 발전기 연결 배선 * 스타터 및 발전기 연결 배선이 구동축과의 간섭으로 손상될 경우 구동 불량에 따른 사고 위험과, 화재가 발생할 가능성 | '22.08.30. ~ '23.07.03. | 329 |
| 합 계 | | | 329 |

□ 제이스모빌리티(주)

| 대상 자동차(이티밴) | 결함장치(제원의 허용차) |
|---|--|
|  |  <p><제원의 허용차 범위(±30mm) 초과></p> |

| 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
|--------|--|-------------------------|-----------------|
| 이티밴 | 제원의 허용차 * 제원 측정위치 오류로 인해 차량 하대 내측치수와 제원통보한 치수와의 차이가 제원의 허용차 범위를 초과하는 안전기준 부적합 | '22.06.01. ~ '23.07.01. | 200 710(미판매) |
| 합 계 | | | 910 |

☐ 폭스바겐 그룹코리아(주)

| 대상 자동차(e-tron GT) | 결함장치(고전압배터리) |
|---|--|
|  |  |

| 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
|--------------|--|-------------------------|---------|
| e-tron GT | 고전압배터리 | '22.09.29. ~ '23.02.03. | 48(미판매) |
| RS e-tron GT | * 고전압배터리 기밀 불량으로 수분이 유입되어 경고등 점등 및 화재가 발생할 가능성 | '22.10.07. ~ '23.02.02. | 25(미판매) |
| 합 계 | | | 73 |

☐ 비엠더블유코리아(주)

| 대상 자동차(R 1250 RS) | 결함장치(등화장치 소프트웨어) |
|---|--|
|  |  |

| 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
|-----------|--|-------------------------|---------------|
| R 1250 RS | 등화장치 소프트웨어 | '22.10.13. ~ '23.06.16. | 50 41(미판매) |
| M 1000 R | * 등화장치 소프트웨어 설정 오류로 주간주행등의 광도가 안전기준에 부적합 | '22.09.27. ~ '23.05.08. | 26 24(미판매) |
| 합 계 | | | 141 |

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 제이스모빌리티(주)(☎ 1533-8816), 폭스바겐그룹코리아(주)(아우디)(☎ 080-767-2834), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5005)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음