

 국토교통부		보도자료		 대한민국 대전환 한국판뉴딜
		배포일시	2021. 4. 28.(수) / 총 9매(본문3, 참고6)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)	
	건설산업과	담당자	• 과장 김광림, 사무관 박문신, 주무관 이상민 (☎ (044) 201-4588, 3537)	
보도일시		2021년 4월 29일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 4. 29.(목) 06:00 이후 보도 가능		

벤츠, 혼다, 비엠더블유, 테슬라, 만트럭, 한불 등 결함시정(리콜) 실시[총 7개사 13,863대]

- 국토교통부(장관 직무대행 윤성원)는 메르세데스-벤츠코리아(주), 혼다코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 테슬라코리아(유), 만트럭버스크코리아(주), 한국상용트럭(주), 한불모터스(주)에서 수입·판매한 총 52개 차종 13,797대 자동차와 총 3개 모델 66대 건설기계(덤프트럭)에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 ①GLE 450 4MATIC 등 17개 차종 6,199대(판매이전 포함)는 주차등이 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하되, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 또한 ②E 250 등 11개 차종 1,461대는 동반자 좌석 위치 센서의 납땜 불량으로 차량 충돌 시 에어백 및 안전벨트 조임 장치가 작동되지 않아 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 4월 30일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 둘째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 **어코드** 등 7개 차종 4,567대는 연료펌프 내 부품(임펠러) 결함으로 연료펌프가 제대로 작동되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 5월 10일부터 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 셋째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **BMW 520d** 등 10개 차종 574대는 후방 동력전달축(프로펠러 샤프트) 연결 리벳의 강성 부족으로 연결부(플렉서블 디스크)가 파손되고, 이로 인해 동력 전달이 제대로 되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 4월 28일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

- 넷째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 **모델S** 561대는 차량에 탑재된 플래시 메모리 장치의 용량 부족으로 터치스크린 오작동이 발생하여 후방 카메라의 디스플레이가 표시되지 않거나 성에·안개 제거 장치, 방향 지시등이 정상 작동되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 5월 3일부터 테슬라코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 및 부품교체)를 받을 수 있다.

- 다섯째, 만트럭버스코리아(주)에서 수입, 판매한 **TGS 카고트럭** 등 2개 차종 296대(판매이전 포함) 자동차 및 **TGS 41.470 8X4 BB** 등 2개 모델 건설기계(덤프트럭) 39대와 한국상용트럭(주)의 **KCTD02TGS250** 모델 건설기계(덤프트럭) 27대는 메인 퓨즈의 조립 불량으로 차량 진동 등에 의해 퓨즈가 끊어지고, 이로 인해 전원공급이 되지 않아 각종 전기장치가 작동되지 않거나 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 4월 26일부터 만트럭버스코리아(주), 한국상용트럭(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 마지막으로, **한불모터스(주)**에서 수입, 판매한 **Peugeot 508 2.0 BlueHDi** 등 4개 차종 139대(판매이전 포함)는 창닫이기 장치(와이퍼) 모터 연결 배선의 배치 불량으로 모터 본체와의 간섭에 의한 배선 손상이 발생하고, 이로 인해 장치가 작동되지 않아 우천 시 운전자의 시야 확보가 제대로 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 4월 28일부터 한불모터스(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 진행하고 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 또는 건설기계 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 또는 건설기계 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- 기타 궁금한 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399), 만트럭버스코리아(주)(☎ 080-661-1472), 한국상용트럭(주)(☎ 062-946-0075), 한불모터스(주)(☎ 02-3408-1654)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차 및 건설기계 리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 통해 결함신고를 받고 있으며,
- 신고 받은 사항에 대해서는 객관적이고 공정한 제작결함조사를 실시하고, 제작결함 발생 시 신속한 시정조치를 통해 자동차 및 건설기계 제작결함으로부터 국민들의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다할 계획임을 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996), 건설산업과 박문신 사무관(☎ 044-201-4588)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참고 1

리콜 대상 자동차 및 건설기계(덤프트럭)

<리콜 대상 자동차>

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
메르세데스-벤츠 코리아(주)	GLE 350 de 4MATIC	주 차 등	'20.08.14.	1(미 판매)
	GLE 300 d 4MATIC		'18.07.12. ~ '20.11.09.	111 7(미 판매)
	GLE 400 d 4MATIC		'18.07.17. ~ '18.11.07.	2(미 판매)
	GLE 350 4MATIC		'19.06.06.	1(미 판매)
	GLE 350 e 4MATIC		'20.03.27. ~ '20.10.22.	5(미 판매)
	GLE 450 4MATIC		'18.08.01. ~ '20.11.09.	3,772 99(미 판매)
	Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+		'19.10.15. ~ '20.10.15.	121(미 판매)
	GLE 400 d 4MATIC Coupe		'19.07.23. ~ '20.11.09.	1,225 19(미 판매)
	GLE 350 e 4MATIC Coupe		'20.03.25. ~ '20.11.09.	29(미 판매)
	Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+		'19.11.01. ~ '20.10.09.	45 12(미 판매)
	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+		'19.11.04. ~ '20.10.22.	33(미 판매)
	GLS 400 d 4MATIC		'19.01.14. ~ '20.11.06.	356 27(미 판매)
	GLS 580 4MATIC		'19.06.24. ~ '20.11.09.	144 170(미 판매)
	Maybach GLS 600 4MATIC		'20.05.08. ~ '20.08.05.	4(미 판매)
	Mercedes-AMG GT R Coupé		'17.04.20. ~ '19.10.09.	3(미 판매)
	Mercedes-AMG GT R		'19.08.08.	1(미 판매)
	Mercedes-AMG GT C		'17.03.10. ~ '20.10.22.	7 5(미 판매)
	E 220 D 4MATIC	동 반 자 좌 석 위 치 센 서	'20.11.11. ~ '20.12.02.	25
	E 250		'20.11.11. ~ '20.12.22.	581
	E 450 4MATIC		'20.11.11. ~ '20.12.10.	39
	E 350 4MATIC		'20.11.11. ~ '20.12.19.	471
	GLC 220 d 4MATIC		'20.12.07. ~ '20.12.09.	8
	GLC 300 e 4MATIC		'20.11.24. ~ '20.12.10.	143
	GLC 300 4MATIC Coupe		'20.12.17. ~ '20.12.23.	22

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
	GLC 220 d 4MATIC		'20.12.01. ~ '20.12.10.	5
	GLC 300 e 4MATIC		'20.11.17. ~ '20.12.10.	135
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC		'20.11.26.	15
	GLC 300 4MATIC		'20.12.21. ~ '20.12.23.	17
	소 계			7,660
혼다코리아(주)	어 코드(CV1(1.5T)) (CV2(2.0T))	연료펌프	'18.11.29. ~ '19.06.10. '18.11.14. ~ '19.01.11.	1,443 181
	어 코드 HEV (CV3)		'19.01.11. ~ '19.06.17.	1,174
	CR-V(RW1) (RW2)		'18.12.20. ~ '19.04.22. '18.12.05. ~ '19.04.23. '19.08.07.	251 733 1
	HR-V(RU5)		'19.02.20. ~ '19.08.08.	180
	오딧세이(RL6)		'18.11.06. ~ '19.05.06.	25
	파일럿(YF6)		'18.11.05. ~ '19.04.17.	484
	시빅(FC1)		'19.01.14. ~ '19.04.01.	95
	소 계			4,567
비엠더블유 코리아(주)	BMW 320d	후방 프로펠러샤프트 연결 리벳	'11.02.24. ~ '11.03.31.	10
	BMW 335i		'11.02.04. ~ '11.03.15. '11.05.17.	6 2
	BMW 520d		'11.03.07. ~ '11.04.29.	450
	BMW 530d		'11.03.09. ~ '11.04.29.	34
	BMW 535i		'11.03.08. ~ '11.04.29.	21
	BMW 730d		'11.03.07. ~ '11.04.29.	17
	BMW 730Ld		'11.03.08. ~ '11.03.31.	13
	BMW 740Li		'11.03.14. ~ '11.04.20.	16
	BMW M Coupe		'11.03.14. ~ '11.04.26.	4
	BMW Z4 sDrive	'11.03.03.	1	
소 계			574	
테슬라코리아(유)	모델 S	플래시 메모리	'17.01.06. ~ '18.02.09.	561
	소 계			561

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수	
만 트럭 버스 코 리 아 (주)	TGS 카고(18.430 4X2 BL) (26.430 6X4 BB) (26.470 6X4 BB) (26.470 6X4 BL) (26.470 6X6 BB) (28.430 6X2 BL) (35.510 8X4 BL) (44.510 10X4)	메 인 퓨 즈	'20.07.23. ~ '20.07.28. '20.10.16. ~ '20.10.17. '19.08.29. '20.12.01. ~ '20.12.18. '20.09.04. ~ '20.09.14. '19.08.29. ~ '20.06.09. '19.09.03. ~ '21.02.16. '19.12.13. ~ '21.02.18.	2 4(미 판매) 1 3 2 4 17, 5(미 판매) 104, 25(미 판매)	
	TGX 트랙터(28.510 6X2 BLS) (28.510 6X2 BLS)		'19.07.25. ~ '20.01.28. '19.07.24. ~ '21.02.06.	13 109, 7(미 판매)	
	소 계			296	
한 불 모 터 스 (주)	Peugeot 508 1.5 BlueHDi	창 닙 이 기 (와 이 퍼) 모 터 연 결 배 선	'20.09.30. ~ '20.10.12.	8 13(미 판매)	
	Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi		'20.09.21.	1	
	Peugeot 508 2.0 BlueHDi		'20.07.09. ~ '20.10.14.	65 40(미 판매)	
	Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi		'20.09.30. ~ '20.10.19.	5 7(미 판매)	
	소 계			139	
총 계				13,797	

<리콜 대상 건설기계(덤프트럭)>

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
만 트럭 버스 코 리 아(주)	TGS 41.470 8X4 BB	메 인 퓨 즈	'20.12.23. ~ '21.02.26.	3
	TGS 41.510 8X4 BB		'20.12.23. ~ '21.03.17.	36
	소 계			39
한 국 상 용 트럭(주)	KCTD02TGS250 (TGS 37.510 8X4 BB)	메 인 퓨 즈	'20.06.09. ~ '20.12.03.	27
	소 계			27
총 계				66

참고 2

리콜 대상 자동차 및 건설기계(덤프트럭) 이미지

<리콜 대상 자동차 이미지>

메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
GLE 450 4MATIC	주차등
	
E 250	동반자 좌석 위치 센서
혼다코리아(주)	
	
어코드	연료펌프

비엠더블유코리아(주)	
	
BMW 520d	후방 프로펠러샤프트 연결 리벳

테슬라코리아(유)	
	
모델 S	플래시 메모리

만트럭버스코리아(주)	
	
TGS 카고	메인 퓨즈

한불모터스(주)	
	
Peugeot 508 2.0 BlueHDi	창닫이기(와이퍼) 모터 연결 배선

<리콜 대상 건설기계(덤프트럭) 이미지>

만트럭버스코리아(주)	
	
TGS 41.470 8X4 BB	메인 퓨즈

한국상용트럭(주)	
	
KCTD02TGS250	메인 퓨즈

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차 및 건설기계(덤프트럭)와 다를 수 있음