

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	선글라스 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	(온라인)리틀레온 LITTLE LEON BENNY
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	대림패션	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이경호	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 13.1배 초과, ② 7.2배 초과 -부위: ① 고분자-몸체(선글라스), ②고분자-안경다리(선글라스) -측정값: ① 1 310 mg/kg , ② 728 mg/kg -기준치: ① 100 mg/kg 이하, ② 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 -사용연령, "경고! 입에 넣지 말것!", "주의! 태양 직접 관찰용이 아닙니다" 누락		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	대림패션	연락처	070-8633-5245

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인) 고급형 EVA 레인코트 아동용 우비 블루
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	금깨비물	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	윤보미	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 코드 및 조임끈 부적합</div> <div>- 부위: 자유단</div> <div>- 측정값: ① 자유단에 3차원 장식물 있음.</div> <div>② 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음.</div> <div>③ 자유단이 있음.</div> <div>- 기준치: ① 조임끈, 기능성코드, 타이벨크 또는 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 함.</div> <div>② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함.</div> <div>③ 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.</div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 섬유조성, 표시자 주소 및 전화번호(주소) 누락</div> </div>		
	위해정보	<div> <div>○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</div> <div>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</div> </div>		
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>		
리콜 문의	문의처	금깨비물	연락처	070-7799-5611

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>■ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인) 캐릭터 아동우비 kd32
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	늘품인터네셔널	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이지형	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 코드 및 조임끈 부적합</div> <div>- 측정값: 조임끈 자유단 있음</div> <div>- 기준치: 조임끈의 자유단이 없을 것</div> </div> <div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 취급상 주의사항, 표시자의 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</div> </div>	
위해정보		<div> <div>○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</div> <div>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</div> </div>		
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>		
리콜 문의	문의처	늘품인터네셔널	연락처	070-8808-1692

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	중의류 (아동용 섬유제품)		모델명	리본 시스루발레복 분리형 스카이블루 120
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	하마테코리아		인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이영경		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 기준치 1.6배 초과 - 부위: 하늘색 메쉬원단 하의겉감 - 측정값: 121 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하			
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	하마테코리아	연락처	031-373-3196	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	WEM-J416AH
	브랜드명	웨이브넷	제조구분 (제조국)	제조(한국)
	사업자명	웨이브넷	인증/신고번호	HH04180-22003
	대표자명	이문형	인증/신고일자	2022-11-09
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도 상승 부적합 단자의 온도 상승이 기준값 45K 초과 , 시험결과 : 82 K (LE 시험), 82.5 K (LN 시험) ※ 관련 표준 (KC 60884-1-19. 온도 상승)		
	위해정보	○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○ 장기간 제품 사용 및 제품 노화 시 단자부 열거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	문의처	웨이브넷	연락처	032-321-5677



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	전기포충기 (해충퇴치기)	모델명	트랩피아3
	브랜드명	트랩피아	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)다목에코텍	인증/신고번호	XO070002-11002
	대표자명	이준길	인증/신고일자	201106001
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부에 대한 감전보호 <ul style="list-style-type: none"> - 전원단자함 공구를 사용하지 않고 분리되어 충전부 노출 ○ 입력 및 전류 <ul style="list-style-type: none"> - 정격입력: 52 W(220V), 측정입력 63.6 W (측정값: +22.3 %. 허용값: +20 %) ○ 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - IPX4 표시 없음 - KC마크, 인증번호 누락 - 제조년월 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 		
리콜 문의	문의처	(주)다목에코텍	연락처	061-753-2672

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	리튬이차전지 (전자)		모델명	DJD-2
	브랜드명	DJD		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	디제이디 주식회사		인증/신고번호	YU101146-20001
	대표자명	서화진, 이정호		인증/신고일자	2020-01-17
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과충전 부적합 - (기준치) 발화 및 폭발이 없어야 한다. (측정치) 발화 및 폭발 발생됨, ○ 표시사항 미비 - 제조년월 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발화 및 폭발의 위험이 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 			
리콜 문의	문의처	디제이디 주식회사	연락처	02-2212-0982	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	자전거·롤러스포츠 안전모 (운동용 안전모)	모델명	탑톤 자전거 헬멧
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)블루초이스	인증/신고번호	B531R025-17001
	대표자명	임지민	인증/신고일자	20170323
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> 충격흡수성 기준치 부적합 측정값: ①저온 6 688 m/s² ②인공노화 7 482 m/s² 기준치: 2 943 m/s² 이하 		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)블루초이스	연락처	031-355-0314

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	자전거·롤러스포츠 안전모 (운동용 안전모)	모델명	CRNK ARC
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	아날로그플러스㈜	인증/신고번호	B533R5036-21012
	대표자명	박재홍	인증/신고일자	20210416
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> 충격흡수성 기준치 부적합 - 측정값: 고온 3 304 m/s² - 기준치: 2 943 m/s² 이하 		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	아날로그플러스㈜	연락처	070-8870-6552

조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)		모델명	J182	
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)해피바이		인증/신고번호	-	
	대표자명	왕춘지(wangchuanjie)		인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >		
						
위해 정보	제품결함	○ 평상온도상승 부적합 - 측정값: 81 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃) ○ 표시사항 미비 - 주소 및 전화번호, 수입자명 누락				
	위해정보	○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)해피바이	연락처	010-8073-5645		

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="text-align: center;">높음 ← 위해도 → 낮음</div>			
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)		모델명	VEC23
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)보dana		인증/신고번호	-
	대표자명	김경래		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ 평상온도상승 부적합 - 측정값: 113 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 95 ℃)			
	위해정보	○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)보dana	연락처	1522-3665	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	XB-EYE-KCUS28
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 하이맥스	인증/신고번호	-
	대표자명	심범섭	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도상승 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 123 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화 상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 114 °C) ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	주식회사 하이맥스	연락처	02-3412-4005

