






조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기방석 (교류전원을 사용하는 전기짚질기, 발 보온기)	모델명	DHB-P3019
	브랜드명	더안	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)대호플러스	인증/신고번호	HH071508-19029
	대표자명	정의광	인증/신고일자	2019. 07. 04.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 부적합 - 표면: (측정값) 44.5 °C / (기준값) 37 °C(저온모드) 이하 - 열선(정상상태): (측정값) 102.1 °C / (기준값) 95 °C 이하		
	위해정보	○ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)대호플러스	연락처	031-535-9431, 2


















조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기찜질기 (직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)	모델명	BWE010
	브랜드명	아이룸	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	아이룸코리아	인증/신고번호	XU070326-19001
	대표자명	서이주	인증/신고일자	2019. 06. 13.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 부적합 - 표면: (측정값) 63.5 °C / (기준값) 50 °C 이하		
	위해정보	○ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	아이룸코리아	연락처	02-704-4900




조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
품목명 (종류)	전기장판 (전기담요 및 매트, 전기침대)	모델명	CTD22
브랜드명	공표한일	제조구분(제조국)	제조(한국)
사업자명	주식회사 한일좋은자리	인증/신고번호	HH071363-11002
대표자명	구중수	인증/신고일자	2021. 03. 16.
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 부적합 - 열선(정상상태): (측정값) 124.8℃ / (기준값) 95℃ 이하	
	위해정보	○ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	주식회사 한일좋은자리	연락처
			031-533-5291 031-533-5642



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	온열시트 (직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)	모델명	리무진 온열시트
	브랜드명	따시다	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	제이제이코리아	인증/신고번호	B506L001-5001
	대표자명	배준한	인증/신고일자	2015.10.12.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 부적합 - 표면: (측정값) 46.7 K / (기준값) 35 K 이하  ○ 입력 및 전류 부적합 - (정격) 12 Vd.c., 2.0 A - (측정값) 12 Vd.c., 3.32 A (+66%) / (기준값) +5 %		
	위해정보	○ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	제이제이코리아	연락처	010-4444-6143

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요 (전기담요 및 매트, 전기침대)	모델명	WJ-1004
	브랜드명	놉자	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 한일좋은자리	인증/신고번호	HH071350-22012
	대표자명	구중수	인증/신고일자	2022. 07. 22.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 부적합 - 전열소자: (측정값) 112.1 °C / (기준값) 95 °C 이하  ○ 표시사항 미비 - 2종 기기 표시 누락		
	위해정보	○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 한일좋은자리	연락처	031-544-5284



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	STPD-D65W
	브랜드명	smartek	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)이음전산	인증/신고번호	HU10863-22015
	대표자명	이규범	인증/신고일자	2022. 12. 13.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 1차 (C1) – 2차 (C28) 사이 공간거리 미비: (측정값) 3.49 mm / (기준값) 4.0 mm 이상 - 1차 (C1) – 2차 (L3) 사이 공간거리 미비: (측정값) 2.71 mm / (기준값) 4.0 mm 이상		
	위해정보	○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)이음전산	연락처	02-702-3972

































조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음		
	품목명 (종류)	공책 (학용품)	모델명	스프링공책
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	아트박스	인증/신고번호	CB113A10002-2001 (인증모델: 스프링공책)
	대표자명	조석현	인증/신고일자	20220708
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 카드뮴 기준치 42.1 배 초과 - 부위: 페인트-초록 - 측정값: 3 160 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	아트박스	연락처	1577-9081



















